



Предупреждение!

Этот символ обозначает операции, которые могут представлять опасность для пользователей. Перед использованием необходимо четко понимать рабочие процедуры и инструкции.



Внимание!

Этот символ обозначает меры предосторожности, которые необходимо предпринять пользователям для избежания возможных травм во время работы оборудования.



Примечание

Этот символ обозначает важные инструкции, которые необходимо прочитать перед использованием оборудования.



Этот символ указывает на риск высокого напряжения продукта или при его использовании.



Этот символ указывает на детали, которые могут иметь высокую температуру. Чтобы избежать ожогов, пожалуйста, не прикасайтесь к этой части оборудования.



Этот символ указывает на необходимость заземления перед эксплуатацией оборудования. Для избежания поражения электрическим током терминал с этой маркировкой должен быть заземлен.